

关于《桃源县牛车河镇三龙采石场矿山环境保护与恢复治理闭坑验收报告》的评审意见

桃源县牛车河镇三龙采石场矿属《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项整治行动方案(2019—2021年)》中专项整治关闭矿山。2021年9月23日,受桃源县自然资源局委托,湖南省常德工程勘察院有限责任公司会同桃源县自然资源局、常德市生环局桃源分局、桃源县应急管理局、桃源县林业局等有关部门的相关人员与技术人员组成的验收工作组,对桃源县牛车河镇三龙采石场矿山生态保护修复工程进行了行政现场验收;并编制了《桃源县牛车河镇三龙采石场矿山地质环境保护与恢复治理闭坑验收报告》(以下称《验收报告》)。2024年3月13日,常德市自然资源与规划局组织专家对《验收报告》进行了评审,意见如下:

一、验收单位资质及验收组成员符合主管部门的规定要求。

二、验收组现场察看了矿山地质环境现状,听取了当地政府和居民对矿山地质环境状况的意见,考察了恢复治理闭坑工程和措施,调查了解了恢复治理闭坑工作的效果,验收工作程序符合要求。

三、《验收报告》较为客观地反映了矿山开采所产生的地质环境问题。同意报告的结论:对水资源、水环境影响较轻,对土地资源及土石环境影响较轻,对地质灾害影响较轻,矿山地质环境质量整体良好。


《验收报告》根据《湖南省桃源县牛车河镇三龙采石场灰岩矿矿山生态保护修复方案》进行验收,逐项查验了矿山环境保护与恢复治理闭坑工程及效果。复垦治理工程:露天采场(工业广场)、堆料场,已经复垦绿化,修复露天采场(工业广场)及堆

料场已经交还给当地村部；地质环境治理工程：在露天采场东侧修建浆砌石挡墙一条；按照当地居民要求，在露天采场（工业广场）恢复水塘，效果良好；土地复垦工程：矿山对矿部拆除，清理、清运覆土恢复为旱地当地已种植油菜，对露天采场（工业广场）部分恢复为林草地，部分恢复为旱地。矿山地质环境保护与恢复治理闭坑工程验收为合格，同时应加强对复垦植被的养护，确保成活率，采取有效措施，加强复垦土地的综合利用率，加强对地质环境的持续监测。

五、《验收报告》认为，矿山地质环境保护与恢复治理工程实施基本合理，质量较好。经矿山实施恢复治理措施，矿山地质环境现状各类影响均为较轻。验收结论为合格。《验收报告》指出了矿山地质环境保护与恢复治理方面还存在的欠缺，并提出了改进的建议和意见。



专家组认为，验收工作的程序和验收方法符合有关规定，《验收报告》较为全面地反映了矿山地质环境问题，对矿山采取的保护和恢复治理措施进行了较为详细的调查，给出了比较合理的评价。经合议，同意验收合格的结论。

主审签字：



2024年4月7日

《桃源县牛车河镇三龙采石场矿山生态保护修复闭坑验收报告》评审专家组名单

序号	姓名	技术职称	评审职务	单位	签名
1	刘波	高级工程师	主审	常德市地质环境监测站	
2	杨宏润	高级工程师	评审员	常德市地质环境监测站	
3	冯朝辉	高级工程师	评审员	湖南省城市地质调查监测所	